

场地分析

现状分析

建筑现状

红线内存在9处待拆建筑，5栋待改造建筑。
红线外7、8、9号建筑需进行建筑立面改造；

交通现状

项目内宾客出入口仅东侧大门一处，宾馆
内停车位置分散混乱，车辆占用景观空间；

景观现状

项目内的老朴树树下空间未充分利用，整
体绿化覆盖率不足。

图例

- 拆

待拆建筑
- 1

酒店办公楼
- 2

青砖旧楼
- 3

建筑公司大楼
- 4

干部楼
- 5

客房及附属建筑
- 6

主楼
- 7

东门附属楼
- 8

停车场大楼
- 9

城投大楼
- 保留树木



场地分析

东入口方案改造对比



本项目东入口拆除原有县宾馆门楼及门楼两侧店铺各一间，及四层多层一栋楼。重新布局大门前绿化、景石。重新设计伸缩门及县宾馆标识。

东入口改造对比

西入口方案改造对比



本项目西入口拆除原有店铺各四间。重新布局大门前绿化、景石。重新设计伸缩门。

西入口改造对比图